



wile

**Moisture meter for fire wood,  
sawdust and wood pellets**

**Feuchtigkeitsmessgerät für  
Brennholz, Sägespäne und  
Holzpellets**

**Vlhkoměr na palivové dřevo, piliny a  
dřevěné pelety**

**Przyrząd do mierzenia wilgotności  
drzewa opałowego, wiór drzewnych i  
brykiet**

**Wile Bio - medidor de humedad para  
la madera**



**EN Operating instructions  
DE Gebrauchsanweisung  
CS Návod k obsluze  
PL Instrukcja obsługi  
ES Instrucciones de operación**



# OPERATING INSTRUCTIONS FOR BIO MOISTURE WOOD- METER

## 1. Content of the delivery

- Wile Bio Moisture Wood-meter
- Operating instructions
- Carrying case and bucket for the sample
- 9 V 6F22 battery (installed)

## 2. Usage

Bio Moisture Wood measures the moisture content of firewood, wood pellets and other wood materials. To make a measurement take the necessary amount of samples using a chain saw.

The meter can measure the moisture content of usual sawdust as well.

The meter shows the moisture content of the material in weight percent.

The measurement range is:

15 – 65 % for sawdust (taken with a motor chain saw)

4 – 23% for wood pellets

6 – 30% for usual sawdust

Method of moisture content definition is based on the technical specification **CEN/TS 14774-1:2004** which is used in the European Union.

### **3. Taking the sample and carrying out the measurement**

#### **3.1. Taking the sample**

##### **Log/sawdust (taken with a motor chain saw)**

Take the sample from a tree length log with a motor chain saw (see pictures in the appendix). Place the bucket for the sample near the point of sawing so that the sawdust goes straight into the bucket. Always saw the tree crosswise.

**Always use the appropriate protective equipment and follow the safety instructions of the motor chain saw manufacturer.**

Check that the saw blade is sharp enough. Sawing with a blunt blade warms the sample and can cause the wrong measurement result.

Take the sample from different places of the sawdust heap. Collect for about 0,5 liter of sawdust (see pictures in the appendix). If you don't carry out the measurement straight away, close the bucket lid tightly. When collecting the sample remember, that if some part of the heap is covered, the material under the cover is usually drier than the rest of the material.

Before carrying out the measurement mix the collected sample properly .

##### **Pellets**

Collect the sample from different places of

the pellet heap and make sure, that the quality of the collected sample represents the average quality of the whole mass. The measurement scale for pellets is developed for about 6-8 mm thick and 20-30 mm long wood pellets.

## Sawdust

Before collecting the sample remove some material from the surface. The scale for sawdust is suitable for all the woods.

### 3.2. Checking and changing the scale

Before the measurement always remember to check, if you are using the correct scale. The complete list of the scales you can find on the side sticker of the meter. There is an additional -0- scale in the meter. -0- scale is used by Wile service department to calibrate the meters.

#### 3.2.1. Checking the scale

Switch on the meter with a single press on the **ON/OFF**-button. The number of the present scale, for example -1-, will appear on the display. If the scale is correct, keep waiting. You will see **run** on the display and in a moment the meter will go off. Now the meter is ready for use.

#### 3.2.2. Changing the scale

If you need to change the scale, switch on the meter with a single press on the **ON/OFF**-button. The number of the present scale, for example -1-, will appear on the display. When the number of the scale is displayed, you can change the

scale by pushing the  **MENU**- button. When the number of the correct scale is displayed, keep waiting. You will see  **run** on the display and in a moment the meter will go off. Now the meter is ready for use.

### **3.3. Measurement step by step**

#### **Filling the measuring cup**

Place half a handful of sawdust taken with a motor chain saw, pellets or usual sawdust at the bottom of the measuring cup and shake the meter. Then fill the measuring cup (for sawdust fill the cup to the brim) and twist the cap until the center of the cap is on the same level with the cap's surface. Now the compression of the sample is good enough (see pictures in the appendix).

#### **Measurement**

**Before carrying out the measurement mix the collected sample properly .**

Switch on the meter with a single press on the  **ON/OFF**-button.

The number of the selected scale will appear on the display. After that the meter proceeds to the measurement. You will see  **run** on the display during the measurement. The result of the measurement (moisture content) will be displayed in weight percent. After the measurement the meter will automatically go off and will be ready for a new measurement.

You can ensure that the measurement

result represents the average quality of the whole mass by making the measurement from different places of the mass. Make several measurements if needed. Note, that the moisture content in the same mass can vary greatly.

### 3.4. Processing the result

#### 3.4.1. Automatic average calculation

The meter can calculate the average value of several measurements. After you have made the measurement, the result can be saved for the average calculation.

#### Saving the measurement result for the average calculation

Make the measurement as usual. When the result is displayed, push shortly the **MENU-** button. **A** will appear on the display and the meter will add the measurement result for the average calculation. The average calculation is ready when two numbers, for example **A05** and **25,6**, appear alternating on the display.

In this case **A05** means, that the number of measurement results included into the average value is 5. Number **25,6** is the average value of those 5 measurements.

If you do not want to include the measurement result into the average calculation, don't make anything after the measurement, just wait until the meter automatically goes off and is ready for the next measurement.

**Before calculating the average value of every new lot of material, make sure**

that average calculation memory is empty and erase it if needed.

### 3.4.2. Erasing the average calculation memory

Push and hold the **MENU-** button. Switch on the meter with a single press on the **ON/OFF-** button.

When you see **A** on the display, release the **MENU-** button. If the average value appears on the display now, you can erase it by pushing and holding the **MENU-** button. The memory is erased, when **0** appears on the display.

**Note! Always remember to erase the average calculation memory after the measurement series so that the previous average value will not affect the average value of the new lot.**

Average calculation memory can accomodate maximum 99 results. If no more results can be added to the memory, the number on the display will start blinking.

### 3.4.3. Adjusting the result

If the quality of the measured material is different from normal, the result can be incorrect. You can adjust the result shown by the meter to conform with a reference value.

#### - Adjusting the value upwards

When the measurement result is displayed make the double press on the **MENU-** button. **Three bars will appear**

**on the upper edge of the display. Wait for a moment and the result appears on the display again.** Now each time you push the **MENU-** button, 0,1 moisture % will be added to the result.

### **- Adjusting the value downwards**

When the measurement result is displayed, push the **MENU-** button for three times. **Three bars will appear on the lower edge of the display. Wait for a moment and the result appears on the display again.** Now each time you push the **MENU-** button, 0,1 moisture % will be deducted from the result.

**Note! This adjustment is specific to the used scale. In other words there may be defined specific adjustment for each scale.**

#### **3.4.4. Erasing of the scale adjustment**

When the moisture content result is displayed, you can erase the adjustment. To do that push and hold **MENU-** button for about 6 seconds. When the result value on the display changes, you know that the adjustment has been erased.

**Always make several measurements, because the moisture content in the mass can vary greatly.**

### **4. Maintenance of the meter and battery replacement**

#### **4.1. Battery**

The meter runs on 9V battery of the type 6F22. The battery is included in the delivery and is ready for use.

The meter gives a warning about the low battery voltage with **LOBAT**-text in the left upper part of the display. If the battery is almost empty, the display will show some random marks and LOBAT text can fade.

The battery box is situated in the bottom of the meter. Open the box by pushing the locking lever over the battery symbol and replace the battery.

Remove the battery from the meter, if the device is not used for a long period of time. To ensure the correct functioning of the meter replace the battery when needed. If you suspect a fault in the meter, always test the battery first. Please note, that a battery slowly discharges itself even if the meter is not used.

#### **4.2. Warranty and the maintenance of the meter**

All Wile products carry a 12 month manufacturer warranty for materials and workmanship. The warranty is valid for 12 months from the date of purchase on the receipt. To claim the warranty, the customer should return the defect product to the Manufacturer, reseller, or the nearest Wile Service Partner. The warranty claim must be accompanied by the description of the fault, sales receipt and customer's contact information. The manufacturer / Wile service partner will repair or replace the defect product and return it as soon as possible. The liability of Farmcomp is limited to the price of the product in maximum. The warranty does not cover any damage that is caused by incorrect or careless use of the product, dropping the product or damage that is

caused by repairs that are carried out by non-authorized personnel. Farmcomp does not accept any responsibility for any direct, indirect or consequential damages that are caused by the use of the product or the fact that the product could not be used.

The meter does not require any special service.

The meter can be cleaned with wet or dry fabric. Do not use any detergents or other strong cleaning substances. Do not put any liquids inside the meter.

Keep the meter in a dry place, preferably in room temperature. Prevent the meter from falling and getting wet.

**If you suspect a fault in the meter, please always test the battery first. If the meter requires repair, contact your local Wile reseller for assistance. Wile moisture meters can be calibrated and repaired only by Farmcomp and authorized Wile service partners.**

## BIO MOISTURE WOOD GEBRAUCHSANWEISUNG

### 1. Lieferumfang

- Bio Moisture Wood- Feuchtemesser
- Gebrauchsanweisung
- 9V 6F22-Batterie (im Messgerät)
- Behälter für die Probenahme
- Tragekoffer

### 2. Betrieb

Der Bio Moisture Wood- Feuchtemesser eignet sich zur Feuchtebestimmung von Brennholz, Holzpellets sowie anderen Holzmaterialien. Zur Feuchtemessung von Lang- und Brennholz werden zuerst mit einer Motorsäge Holzspanproben entnommen.

Ferner kann die Feuchtigkeit von Sägespänen ermittelt werden.

Das Messgerät zeigt die Feuchtigkeit in Gewichtsprozenten an.

Messbereich der Feuchte in Prozent bei Motorsägespänen 15 – 65 %,  
Holzpellets 4 – 23 %,  
Sägespänen 6 – 30 %.

Das Verfahren zur Bestimmung des Wassergehaltes entspricht den technischen Spezifikationen der Europäischen Union DIN **CEN/TS 14774-1:2004**.

### 3. Probenahme und Feuchtemessung

### 3.1. Probenahme

#### **Langholz/Motorsägespäne.**

Probenahme von Langholz mit Motorsäge (siehe Abb. in der Anlage). Behälter zur Probenahme so platzieren, dass die Sägespäne direkt in den Behälter fallen. Immer quer zur Holzfaser sägen.

**Wichtig! Stets sachgerechte Sicherheitsausrüstung tragen und die Sicherheitsvorschriften des Motorsägeherstellers einhalten.**

Darauf achten, dass die Sägekette in einwandfreiem Zustand ist. Beim Sägen mit stumpfer Kette kann sich die Probe erwärmen und das Messergebnis verfälschen.

Für die Zuverlässigkeit des Messergebnisses ist es von Wichtigkeit, Messungen an verschiedenen Stellen der Partie vorzunehmen.

(siehe Abb. in der Anlage) Eine Probenahme sollte ca. einen halben Liter Späne umfassen. Probebehälter mit Deckel abdecken, wenn die Messung nicht unmittelbar danach vorgenommen wird.

**Wichtig!** Falls der Holzstapel teilweise abgedeckt war, ist bei der Probenahme zu beachten, dass das Holzmaterial unter der Plane gewöhnlich trockener ist, als das ohne Abdeckung.

**Vor der Messung sind die Sägespäne**

## **der Probe stets gut zu vermischen!**

### **Holzpellets.**

Proben an verschiedenen Stellen der Partie entnehmen, und sicherstellen, dass die Probe zuverlässig die zu messende Pelletpartie repräsentiert. Die Pelletskala des Feuchtemessers eignet sich für Holzpellets mit einem Durchmesser von 6-8 mm und einer Länge von 20-30 mm.

### **Sägespäne.**

Obere Schicht der Sägespäne entfernen und Probe entnehmen. Die Messskala für Sägespäne eignet sich für alle Holzarten.

### **3.2. Überprüfen und Wahl der Messskala.**

Stets zuerst überprüfen, dass die richtige Messskala gewählt ist. Auf der Geräteseite sind auf einem Sticker alle Messskalen aufgelistet. Die im Gerät verfügbare Skala -0- dient zur Gerätekalibrierung und ist dem Wartungspersonal vorbehalten.

#### **3.2.1. Überprüfung der gewählten Messskala:**

Gerät einschalten: einmaliges Drücken der **ON/OFF- Taste**. Auf dem Display erscheint die Nummer der derzeit gewählten Messskala, z. B. -1-. Wenn die Messskala richtig ist, einen Moment warten. Auf dem Display erscheint der Text **run** und danach schaltet sich das Gerät automatisch selbst ab. Nun ist das Gerät betriebsbereit.

### **3.2.2. Wahl einer anderen Messskala:**

Gerät einschalten: einmaliges Drücken der **ON/OFF- Taste**.

Auf dem Display erscheint die Nummer der derzeit gewählten Messskala, z. B. -1-. Nun kann durch mehrfaches Drücken der  **MENU- Taste** die gewünschte Messskala gewählt werden. Nach Wahl der Messskala erscheint auf dem Display kurzzeitig der Text **run**. Danach schaltet sich das Gerät automatisch selbst ab. Die neue Messskala ist nun aktiviert. Sie bleibt so lange gespeichert, bis der Benutzer sie erneut ändert.

### **3.3. Feuchtemessung**

**Vor der Messung sind die Sägespäne der Probe stets gut zu vermischen!**

#### **Befüllen der Messzelle.**

Eine 'halbe Handvoll' Motorsägespäne, Holzpellets oder Sägespäne in die Messzelle des Feuchtemessers geben und das Messgerät leicht schütteln, damit sich die Probe verdichtet. Messzelle komplett ('etwas gehäuft' mit Motorsägespänen oder Sägespänen) füllen. Deckel aufsetzen und fest aufschrauben, bis die Kontrollscheibe bündig mit dem Deckel abschließt. Damit haben Sie den erforderlichen Anpressdruck eingestellt (siehe Abbildungen in der Anlage).

#### **Messung**

Gerät einschalten: einmaliges Drücken der **ON/OFF- Taste**.

Auf dem Display erscheint die Nummer der derzeit gewählten Messskala. Unmittelbar darauf erfolgt die Messung, während der auf dem Display der Text **run** angezeigt wird. Anschließend zeigt das Display den Feuchtewert in Prozent an. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab und ist bereit für die nächste Messung.

Für die Zuverlässigkeit des Messergebnisses und einen repräsentativen Mittelwert ist es von Wichtigkeit, Messungen an verschiedenen Stellen der Partie vorzunehmen. Gegebenenfalls sind mehrere Messdurchgänge durchzuführen, da die Feuchtigkeit an verschiedenen Stellen der Partie stark variieren kann.

### **3.4. Verarbeitung der Messwerte**

#### **3.4.1. Automatischen Mittelwertbestimmung**

Das Messgerät errechnet aus mehreren Messungen den Mittelwert. Nach erfolgter Messung kann das Ergebnis zur Mittelwertbestimmung abgespeichert werden.

**Dies geschieht wie folgt:**

Messung wie oben beschrieben vornehmen. Wenn das Messergebnis auf dem Display angezeigt wird, ein Mal die **MENU- Taste drücken**. Nun erscheint auf dem Display **A**, und das Messgerät ermittelt den Mittelwert der Feuchte. Als Ergebnis wird auf dem Display **z.B.** abwechselnd **A05** und **25,6** angezeigt.

**A05** bedeutet, dass dem derzeit angezeigten Mittelwert der Feuchte 5 abgespeicherte Messungen zugrunde liegen. Der Wert **25,6** besagt, dass der derzeitige Mittelwert der Feuchte 25,6% beträgt.

Wenn nach einer normalen Messung das Ergebnis **nicht** zur Mittelwertbestimmung herangezogen werden soll, drücken Sie einfach keine Taste, sondern warten Sie, bis sich das Gerät automatisch abschaltet und für eine neue Messung bereit ist.

**Um Fehler zu vermeiden, überprüfen Sie vor jedem Messdurchgang stets, dass der Mittelwertspeicher 'leer' ist und löschen Sie ggfs. den zuvor gespeicherten Mittelwert.**

### **3.4.2. Mittelwertspeicher löschen.**

Halten Sie die **MENU**-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der **ON/OFF-Taste** ein. Wenn auf dem Display der Buchstabe **A** erscheint, **MENU**-Taste loslassen. Wenn nun auf dem Display ein Mittelwert erschein, **MENU**-Taste erneut so lange drücken, bis auf dem Display die Ziffer **0** erscheint.

**Wichtig! Löschen Sie stets den Mittelwert nach erfolgtem Messdurchgang, um zu vermeiden, dass der alte Mittelwert das Ergebnis der folgenden Messungen verfälscht!**

Im Mittelwertspeicher können maximal 99 einzelne Messungen abgespeichert werden. Ist diese maximale Anzahl der Messungen im Speicher erreicht ist, wird dies auf dem Display durch Blinken des Mittelwertes angezeigt.

### 3.4.3. Korrektur des Messergebnisses

Wenn das zu messende Material von den im Messgerät hinterlegten Messskalen abweicht, kann der vom Gerät ermittelte Feuchtwert falsch sein.

Wenn der im Trockenschrank ermittelte Feuchtwert bekannt ist, kann das Messergebnis des Gerätes diesem Wert angepasst werden.

#### - Feuchtwert erhöhen

Zweimal die **MENU**-Taste drücken, während das Messergebnis auf dem Display angezeigt wird. **Auf dem Display erscheinen nun drei Striche am Oberrand des Displays und der Feuchtwert.** Nun erhöht jeder Tastendruck der **MENU**-Taste das Messergebnis (Feuchtwert) um 0,1% Feuchte. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

#### - Feuchtwert senken

Dreimal die **MENU**-Taste drücken, während das Messergebnis auf dem Display angezeigt wird. **Auf dem Display erscheinen nun drei Striche am Unterrand des Displays und der Feuchtwert.** Nun senkt jeder Tastendruck der **MENU**-Taste das Messergebnis (Feuchtwert) um 0,1% Feuchte. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

**Wichtig! Die Korrektur ist skalenspezifisch, d.h. nur die Werte der verwendeten Skala ändern sich! Jede im Gerät hinterlegte Messwertskala kann separat korrigiert werden.**

### 3.4.4. Löschen der Korrekturen

Um die Korrekturen in der Messskala zu löschen, die  **MENU**-Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt halten, während der Feuchtwert auf dem Display angezeigt wird. Erscheint ein anderer Wert auf dem Display, ist die Korrektur gelöscht. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

**Stets mehrere Messungen an verschiedenen Stellen des Messguts vornehmen, da die Feuchtwerte und Proben an unterschiedlichen Messpunkten stark von einander abweichen können!**

## 4. Wartung und Batteriewechsel

### 4.1. Batterie

Das Messgerät benötigt zum Betrieb eine 9 V-Batterie vom Typ 6F22. Im Lieferumfang des Gerätes ist eine Batterie enthalten.

Das Messgerät warnt bei zu geringer Batteriespannung mit dem Text '**LOBAT**' links oben auf dem Display. In diesem Fall ist die Batterie umgehend auszutauschen. Ist die Batterie zu schwach für eine Messung, erscheinen auf dem Gerätedisplay unterschiedliche Zeichen; die Textwarnung '**LOBAT**' kann dabei schon erloschen sein.

Das Batteriefach befindet sich auf der Geräteunterseite. Verschluss über dem Batteriesymbol drücken, Batterie wechseln und alte Batterie sachgerecht

entsorgen.

Batterie aus dem Messgerät entnehmen, wenn der Feuchtemesser für längere Zeit nicht verwendet wird. Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten, Batterie beim Bedarf wechseln. Bei nicht einwandfreiem Betrieb, zunächst stets die Batterie überprüfen. Bitte beachten Sie, dass sich Batterien auch bei Nichtnutzung der Geräte allmählich selbst entladen.

## 4.2. Garantie und Gerätewartung

Die Garantie auf alle Wile-Feuchtemesser beträgt 12 Monate und deckt Material- und Fertigungsmängel ab. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Endabnehmer. Ein defektes Gerät ist vom Kunden an den Hersteller, Wiederverkäufer oder die nächste autorisierte Wile-Reparaturwerkstatt einzusenden. Den Garantieforderungen ist eine Beschreibung der Mängel, die Kundeninformationen sowie die Kaufquittung beizufügen, aus der das Kaufdatum des Gerätes hervorgeht. Der Hersteller repariert so schnell wie möglich das defekte Gerät oder tauscht es gegen ein entsprechendes Neugerät aus. Die Garantiehaftung des Herstellers ist der Höhe nach auf den Kaufpreis beschränkt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Sturz sowie Beschädigungen des Gerätes durch Reparaturen Dritter entstanden sind. Von der Garantie ausgeschlossen sind Folgeschäden, die direkt oder indirekt durch den Einsatz oder Missbrauch entstanden sind, sowie dadurch, dass das

Gerät nicht verwendet werden konnte.

Das Gerät bedarf keiner regelmäßigen Wartung. Es ist jedoch empfehlenswert, die Gerätekalibrierung nach einigen Jahren regelmäßig überprüfen zu lassen.

Bei Verschmutzung mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden!  
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.

Gerät trocken und staubfrei lagern, nach Möglichkeit bei Zimmertemperatur. Gerät vor Sturz und Erschütterungen schützen, sowie keiner Nässe aussetzen.

**Sollten beim Betrieb des Gerätes Probleme auftreten, bitten wir Sie, sich mit einem unserer Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder dem Farmcomp-Kundendienst in Verbindung zu setzen. Überprüfen Sie jedoch stets zuerst die einwandfreie Funktion der Gerätebatterie.**

# NÁVOD K OBSLUZE PRO BIO MOISTURE PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA

## 1. Obsah dodávky

- Přístroj na měření vlhkosti Wile Bio Moisture Wood
- Návod k obsluze
- Přenosný kufřík a nádoba na vzorek
- 9 V 6F22 baterie (vložené)

## 2. Použití

Přístroj Bio Moisture Wood měří obsah vody v palivovém dříví, dřevěných peletách a jiných dřevěných materiálech. Pro měření si řetězovou pilou připravte dostatečný počet vzorků.

Přístroj může také měřit obsah vody v pilinách.

Přístroj ukazuje obsah vlhkosti materiálu v hmotnostních procentech.

Rozsah měření je:

15 – 65 % pro piliny (vzniklé z řezání řetězovou pilou), 4 – 23% pro dřevěné pelety a 6 – 30 pro běžné piliny

Metoda definování obsahu vlhkosti je založena na technické specifikaci **CEN/TS 14774-1:2004**, která se používá v Evropské unii.

### 3. Odběr vzorků a provádění měření

#### 3.1. Odběr vzorků

##### **Palivové dříví / kulatina (piliny z řetězové pily)**

Vzorky připravte řetězovou pilou (viz obrázky v příloze). Umístěte nádobu pro odebrání vzorků blízko místa řezání tak, aby piliny padaly přímo do nádoby. Vždy řezejte kládu napříč.

Vždy používejte příslušné ochranné pomůcky a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce řetězové pily.

Zkontrolujte, že je řetěz pily dostatečně ostrý. Řezání tupým ostřím zahřívá vzorek a může dojít ke zkreslení výsledků měření.

Naberte vzorky z různých míst haldy pilin. Odeberte asi 0,5 litrů pilin (viz obrázky v příloze). Pokud nebudete provádět měření okamžitě, rádně uzavřete víko nádoby. Při sběru vzorků nezapomeňte, že pokud je část haldy zakryta, materiál pod krytem je zpravidla více vysušený než zbytek.

**Před měřením vzorek rádně promíchejte.**

##### **Pelety**

Odeberte vzorky z různých míst haldy pelet a ujistěte se, že vzorky reprezentují celkovou hmotu. Měřítko pro měření pelet je vytvořeno pro dřevěné pelety tloušťky 6

– 8 mm a délky 20 – 30 mm.

## Piliny

Před odebíráním vzorku odhrňte povrchovou vrstvu. Měřítka používané pro piliny vyhovuje všem druhům dřeva.

### 3.2. Kontrola a změna měřítka

Před měřením nezapomeňte zkontrolovat, že používáte správné měřítka. Úplný seznam měřítek naleznete na nálepce na boku měřícího přístroje. Měřicí přístroj obsahuje navíc měřítka 0. -0- rozsah je používán oddělením servisu Wile pro kalibraci vlhkoměrů.

#### 3.2.1. Kontrolka měřítka

Zapněte přístroj jedním stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Na obrazovce přístroje se objeví číslo vybraného měřítka, např. se na displeji zobrazí – 1 -. Pokud je měřítka v pořádku, vyčkejte. Na displeji se zobrazí **run** a za chvíli se přístroj vypne. Nyní je přístroj připraven k použití.

#### 3.2.2. Změna měřítka

Pokud potřebujete změnit měřítka, zapněte přístroj jedním stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Na obrazovce přístroje se objeví číslo vybraného měřítka, např. se na displeji zobrazí – 1 -. Když se zobrazí číslo měřítka, můžete měřítka změnit stisknutím tlačítka **MENU**: Když se zobrazí správné měřítko, počkejte. Na displeji se zobrazí **run** a za chvíli se přístroj vypne. Nyní je přístroj připraven k použití.

### **3.3 Měření krok po kroku Naplnění nádoby pro měření**

Vložte půl hrsti pilin z motorové pily, pelet nebo obyčejných pilin na dno nádoby pro měření a zatřeste měřicím přístrojem.

Poté naplňte nádobu pro měření (v případě pilin z řetězové pily až po okraj) a otočte víkem tak, aby střed víka byl na stejné úrovni jako povrch víka. V této chvíli je stlačení vzorku dostatečné (viz obrázky v příloze).

#### **Měření**

**Před měřením vzorek rádně promíchejte.**

Zapněte přístroj jediným stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

Na obrazovce přístroje se objeví číslo vybraného měřítka. Poté přístroj přikročí k měření. Během měření uvidíte na obrazovce **run**. Výsledek měření (obsah vlhkosti) se zobrazí ve hmotnostních procentech. Po měření se přístroj automaticky vypne a bude připraven k novému měření.

**Můžete zajistit, že měření bude představovat reprezentativní průměrnou kvalitu materiálu provedením měření na několika různých místech. Je-li to zapotřebí, proveděte několik měření. Poznámka: obsah vlhkosti ve stejném objemu se může velmi lišit.**

## 3.4. Zpracování výsledku

### 3.4.1. Automatický výpočet průměru

Vlhkoměr může vypočítat průměrnou hodnotu z několika měření. Po provedení měření mohou být výsledky uloženy pro výpočet průměrné hodnoty.

#### Ukládání výsledků měření pro výpočet průměru

Proveďte měření obvyklým způsobem. Po zobrazení výsledku stiskněte krátce tlačítko **MENU**. Na obrazovce se objeví **A** a vlhkoměr přidá výsledek měření k výpočtu průměru. Výpočet průměru je hotový, když se na obrazovce objeví a střídají dvě čísla, např. **A05 a 25,6**.

V tomto případě **A05** znamená, že počet výsledků měření včetně průměrné hodnoty je 5. Průměrná hodnota těchto 5 měření je číslo **25,6**.

Pokud nechcete výsledek měření zahrnout do výpočtu průměru, neprovádějte po měření žádnou činnost a počkejte, dokud vlhkoměr nezhasne a není tedy připraven pro další měření.

**Před výpočtem průměrné hodnoty každé nové šarže materiálu se ujistěte, že paměť pro výpočet průměru je vymazaná.**

### 3.4.2. Mazání paměti pro výpočet průměru

Stiskněte a podržte tlačítko **MENU**. Zapněte vlhkoměr jediným stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

Jakmile na displeji uvidíte **A**, pustěte tlačítko **MENU**. Jestliže se nyní na obrazovce zobrazí průměrná hodnota, můžete ji vymazat stisknutím a podržením tlačítka **MENU**. Když se na obrazovce objeví **0**, je paměť vymazána.

**Poznámka! Vždy pamatujte na vymazání paměti pro výpočet průměru po sérii měření, aby předchozí průměrná hodnota neovlivnila průměrnou hodnotu nové série.**

Paměť pro výpočet průměru může obsahovat maximálně 99 výsledků. Nejdou-li přidat žádné další výsledky do paměti, číslo na obrazovce se rozblíká.

### **3.4.3. Nastavení výsledku**

Pokud se kvalita měření liší od normální hodnoty, může být měření nesprávné. Můžete upravit zobrazený výsledek, aby odpovídal referenční hodnotě.

#### **- Seřízení hodnoty směrem nahoru**

Jakmile se výsledek měření zobrazí, stiskněte dvakrát tlačítko **MENU**. V horním rohu obrazovky se objeví tři pruhy. Chvilku vyčkejte a výsledek se opět objeví na obrazovce. Nyní každým stisknutím tlačítka **MENU** se k výsledku přičte 0,1 % vlhkosti.

#### **- Seřízení hodnoty směrem dolů**

Jakmile se zobrazí výsledek měření, stiskněte třikrát tlačítko **MENU**. V dolním rohu obrazovky se objeví tři pruhy. Chvilku vyčkejte a výsledek se opět objeví na obrazovce. Nyní každým

stisknutím tlačítka **MENU** se od výsledku odečte 0,1 % vlhkosti.

**Poznámka! Toto nastavení je specifické pro použitý rozsah. Tj. lze definovat specifické nastavení pro každý rozsah.**

#### **3.4.4. Vymazání nastavení rozsahu**

Jakmile se zobrazí výsledek obsahu vlhkosti, můžete vymazat nastavení. Provedete to stisknutím a přidržením tlačítka **MENU** na přibližně 6 sekund. Jakmile se změní hodnota výsledku na obrazovce, víte, že nastavení bylo vymazáno.

**Vždy provedte několik měření. Obsah vody v celém objemu se může velmi lišit.**

### **4. Údržba vlhkoměru a výměna baterií**

#### **4.1. Baterie**

Vlhkoměr je napájen 9V baterií typu 6F22. Baterie je součástí dodávky a je připravena k použití.

Vlhkoměr vydá varování o slabém napětí baterie textem **LOBAT** v levé horní části obrazovky. Je-li baterie skoro vybitá, na obrazovce se zobrazí náhodné značky a může zvolna mizet text LOBAT.

Prostor na baterie je umístěn zespodu vlhkoměru. Otevřete krabičku stisknutím páčky nad symbolem baterie a vyměňte baterii.

Pokud nebude zařízení delší dobu

používáno, vyjměte z něj baterii. Pro zajištění správné činnosti vlhkoměru vyměňujte baterii v případě potreby. Pokud máte podezření, že je ve vlhkoměru závada, vždy nejprve vyzkoušejte baterii. Vezměte na vědomí, že baterie se pomalu vybíjí, i když se vlhkoměr nepoužívá.

## 4.2. Záruka a údržba vlhkoměru

Všechny produkty Wile mají 12měsíční výrobní záruku na materiál a výrobní vady. Záruka platí 12 měsíců od data prodeje. Pro uplatnění záruky je zapotřebí vrátit vadný produkt výrobcí, prodejci nebo nejbližšímu servisnímu partnerovi Wile. Uplatnění záruky musí být doplněno o popis závady, účtenku a kontaktní informace zákazníka. Výrobce nebo servisní partner Wile opraví nebo vymění vadný produkt a vrátí jej v nejkratší možné době. Odpovědnost společnosti Farmcomp je omezena do výše ceny produktu. Záruka nekryje žádné škody, které jsou způsobené nesprávným nebo nedbalým použitím produktu, pádem a poškozením způsobeným opravou prováděnou neautorizovanými osobami. Farmcomp nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé a následné škody, které vzniknou při použití produktu nebo nemožností produkt používat.

Vlhkoměr nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Vlhkoměr lze čistit vlhkou nebo suchou látkou. Nepoužívejte detergenty nebo silné čisticí látky. Do vlhkoměru nedávejte žádné kapaliny.

Uchovávejte vlhkoměr na suchém místě, nejlépe při pokojové teplotě. Chraňte vlhkoměr před pádem a vlhkostí.

**Pokud máte podezření, že je ve vlhkoměru závada, vždy nejprve vyzkoušejte baterii. Pokud vlhkoměr potřebuje opravit, požádejte o pomoc svého místního prodejce Wile.**

**Vlhkoměry Wile mohou být kalibrovány pouze Farmcomp a oprávněnými partnery servisu Wile.**

# INSTRUKCJA OBSŁUGI BIO MOISTURE WOOD

## 1. Zawartość opakowania

- licznik Wile BIO Moisture i sonda W-253
- instrukcja obsługi
- bateria 9 V 6F22 (w liczniku)
- torba na przyrząd i naczynie do pobierania próbek

## 2. Zastosowanie

Licznik BIO Moisture przeznaczony jest do mierzenia wilgotności drzewa opałowego, brykiet i innych materiałów drzewnych. W celu przeprowadzenia pomiaru wilgotności drzewa naleŜy pobrać odpowiednią ilość próbek piłą mechaniczną.

Przyrząd moŜe być równieŜ uŜywany do mierzenia wilgotności wiór drzewnych.

Licznik pokazuje procentowa zawartość wilgotności pobranej próbki.

Zasięg pomiaru wilgotności wynosi

15-65% w zastosowaniu do pomiaru wiór drzewnych uzyskanych podczas cięcia drzewa piłą mechaniczną

4-23% przy pomiarach wilgotności brykiet

6-30% przy pomiarach wilgotności wiór drzewnych uzyskanych podczas cięcia drzewa piłą ręczną.

Metoda ustalania poziomu wilgotności oparta jest na normach technicznych przyjętych przez Unie Europejska **CEN/TS 14774-1:2004**

### 3. Pobieranie próbek i pomiar

#### 3.1. Pobieranie próbek

##### Kloce drzewne/ piła mechaniczna

Próbki z kłoców drzewnych należy pobierać piłą mechaniczną (jak na zdjęciach w załączniku). Podczas wykonywania czynności naczynie na próbce powinno być umieszczone z tyłu, aby wióry mogły spadać prosto do naczynia. Kloc należy zawsze ciąć prostopadle do włókien drzewnych.

**Prosimy o stosowanie stosownych przyrządów i ubrań ochronnych oraz stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa producenta piły mechanicznej.**

Prosimy o zwracanie uwagi na stan ostrza uchwanej piły. Tępa piła podnosi temperaturę próbki i może spowodować błędy w pomiarze.

Próbkę pobieramy z kilku różnych miejsc sterty drewna aż nazbiera się około pół litra wiór (wg. zdjęć w załączniku). Naczynie z próbką należy zamknąć pokrywką jeśli pomiar nie jest wykonywany natychmiast. Podczas pobierania próbek należy pamiętać, że w przypadku częściowo przykrytej sterty drzewnej, drewno znajdujące się pod przykryciem będzie suchsze.

Pobrane wióry należy wymieszać przed wykonaniem pomiaru.

## Brykiety

Próbki należy pobrać z różnych miejsc sterty brykiet, lub w inny sposób upewnić się, że próbka reprezentuje średni poziom wilgotności sterty brykiet. Skala do pomiaru brykiet drzewnych powinna być stosowana do mierzenia wilgotności brykiet o grubości 6-8 mm i 20-30 mm długości.

## Wióry drzewne

Usuwamy warstwę zewnętrzną sterty wiór i pobieramy próbkę. Skala do pomiaru wiór drzewnych może być stosowana przy pomierzeniu wszystkich rodzajów drzewa.

### 3.2. Wybór skali pomiarowej

Zawsze przed pomiarem należy sprawdzić, czy nastawiona jest odpowiednia skala. Lista możliwych rodzajów skali znajduje się na nalepcie przyczepionej do licznika. Skala licznika zaczyna się od wartości -0-, która używana jest przez Wile-serwis do kalibrowania urządzenia.

#### 3.2.1. Sprawdzanie skali

Włącz licznik raz naciskając przycisk **ON/OFF**. Na ekranie licznika pojawi się numer używanej skali, np. -1-. Jeśli numer skali jest odpowiedni, po chwili na ekranie pojawi się napis **run**, a następnie licznik wyłączy się. Teraz licznik jest gotowy do pomiaru.

#### 3.2.2. Zmiana skali pomiaru

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany skali, włącz licznik raz naciskając przycisk **ON/OFF**. Na ekranie licznika pojawi się numer

uŠywanej skali, np. –1-.

Gdy numer skali jest wyświetlony na ekranie moŠna go zmienić naciskając przycisk **MENU**: Jeśli wybrany numer skali jest odpowiedni, po chwili na ekranie pojawi się napis **run**, a następnie licznik wyłączy się. Teraz licznik jest gotowy do pomiaru.

### 3.3. Pomiar

#### **UŠywanie pojemnika pomiarowego**

Wsyp garść wiór z kłoców lub brykiet do pojemnika pomiarowego i potrząsnij licznikiem. Następnie wypełnij pojemnik wiórami (po brzegi) i kręć przykrywkę aŠ znajdująca się wewnątrz przykrywki część środkowa podniesie się do poziomu spodu przykrywki. Wskazuje to, że ciśnienie wiór wewnątrz pojemnika jest odpowiednie (jak na zdjęciach w załączniku).

#### **Pomiar**

Włącz licznik raz naciskając przycisk **ON/OFF**.

Na ekranie licznika pojawi się chwilowo numer uŠywanej skali, np. –1-. Następnie odbędzie się pomiar, podczas którego na ekranie widnieć będzie napis **run**. Po zakończonym pomiarze na ekranie widać wynik pomiaru wilgotci wiór w procentach. Następnie licznik sam się wyłącza automatycznie i jest gotowy do dokonania następnego pomiaru.

Wykonywanie pomiarów w roŠnych punktach pomaga w ustaleniu średniej wilgotności całej partii. W razie potrzeby naleŠy wykonać kilka pomiarów. NaleŠy

pamiętać, że różnice w poziomie wilgotności różnych partii stert drzewnych mogą być znaczne.

### **3.4. Czynności związane z wynikiem pomiaru**

#### **3.4.1. Obliczanie średniej pomiarów**

Liczni może mierzyć średnią wartość wielu pomiarów. Po zakończeniu pomiaru można zapisać wynik do grupy wyników, z których średnia jest obliczana.

#### **Wliczanie wyniku pomiaru do średniej:**

Wykonujemy pomiar. Naciskamy raz **MENU** gdy ekran pokazuje wynik pomiaru. Na ekranie pojawi się **A** gdy licznik wlicza uzyskany wynik pomiaru do średniej. O zakończeniu obliczania średniej informują pojawiające się po chwili na zmianę liczby, np. **A05 i 25,6**.

Kod **A05** użyty w przykładzie oznacza, że wynik został otrzymany z 5-ciu pomiarów. Następna pojawiająca się liczba: **25,6%**, to średni poziom wilgotności otrzymany z tych pomiarów. Jeśli nie chcemy wliczać wyniku pomiaru do średniej, nie należy nic robić po pomiarze czekając na samoczynne wyłączenie się licznika, który po wyłączeniu jest gotowy do pobrania następnego pomiaru.

**Przed rozpoczęciem każdej rundy pomiarów, należy upewnić się, że w pamięci licznika nie ma zapisanych żadnej średniej wartości. Pamięć licznika trzeba opróżnić, jeśli jest w niej coś zapisane.**

### 3.4.2. Opróżnianie pamięci wyników

Przyciskamy przycisk **MENU** i włączamy licznik naciskając **ON/OFF**. Gdy na ekranie pojawi się **A**, odpuszczamy przycisk **MENU**.

Jeśli na ekranie pojawi się wynik pomiaru, można go osunąć naciskając **MENU** do pojawienia się **0** na ekranie.

**Uwaga! Zaleca się opróżnianie pamięci licznika po każdej rundzie pomiarów, aby w pamięci pozostawione liczby nie mieszały przyszłych pomiarów.**

Pamięć licznika może pomieścić najwyżej 99 wyników pomiarów. Miganie średniej wartości pomiarów oznacza, że więcej wartości do średniej już wliczyć nie można.

### 3.4.3. Korygowanie wyniku pomiaru

Jeśli próbki pobrane do pomiaru są nietypowe, licznik może pokazywać mylny wynik. Wynik licznika można wówczas uregulować jeśli znana jest wartość wilgotności obliczona dla danej próbki w teście piecowym. Wynik pomiaru można wówczas skorygować w dół lub w górę.

#### Zwiększenie wyniku wilgotności

Gdy na ekranie widnieje wynik pomiaru przyciskamy dwa razy **MENU**. W górnej części ekranu pojawią się trzy linie i procent wilgotności. Za każdym przyciśnięciem **MENU** wartość wilgotności będzie wzrastać o 0,1%.

## Zmniejszanie wyniku wilgotności

Gdy na ekranie widnieje wynik pomiaru przyciskamy trzy razy **MENU**. W dolnej części ekranu pojawią się trzy linie i procent wilgotności. Za każdym przyciśnięciem MENU wartość wilgotności będzie się zmniejszać o 0,1%.

**UWAGA! Korekta dokonywana jest wyłącznie w jednym typie wiór, czyli w razie potrzeby każdą skalę trzeba uregulować oddzielnie.**

### 3.4.4. Usuwanie korekty wyniku pomiaru

Gdy na ekranie widnieje wynik pomiaru, korektę wyniku pomiaru można usunąć poprzez naciśnięcie MENU przez ok. 6 sekund. Wynik się zmieni, co oznacza, że korekta została usunięta.

**Należy wykonywać pomiary kilkakrotnie ze względu na dużą możliwość występowania znacznych różnic w wilgotności różnych partii mierzonego materiału.**

## 4. Serwis licznika i zmiana baterii

### 4.1. Bateria

Liczniak działa na 9 V baterie typu 6F22. Opakowanie zawiera baterię 9V i urządzenie jest gotowe do użycia.

O niskim poziomie zasilania baterii informuje tekst: **LOBAT**, który pojawia się w lewym górnym rogu ekranu. Gdy bateria

sie wyczerpie, na ekranie pojawiają się przypadkowe znaki i tekst **LOBAT** może juŜ zniknąć.

Miejsce na baterię znajduje się w dnie licznika i otwierane jest poprzez naciśnięcie zamka, który jest położony powyżej symbolu przedstawiającego baterię. Po otworzeniu wieka można wysypać baterię na zewnątrz.

Jeśli licznik jest dugo nieużywany, należy usunąć baterie z licznika. Regularna zmiana baterii zapewnia bezproblemowe działanie urządzenia. Jeśli pojawią się problemy w działaniu licznika, należy najpierw sprawdzić baterie. Trzeba również pamiętać, że baterie same się powoli wyładowują, nawet jeśli urządzenie nie jest używane.

## 4.2. Serwis licznika

Wszystkie Wile-produkty mają 12-miesięczną gwarancję produkcyjną i na materiał. Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od dnia zakupu produktu.

Niepoprawnie działający przyrząd należy dostarczyć producentowi, importerowi, lub do najbliższego punktu serwisowego Wile. Do kwitu gwarancyjnego należy dołączyć opis usterki, dane klienta i kwit zakupu towaru z datą jego nabycia. Producent zreperuje uszkodzony produkt lub zamieni go na nowy w jak najkrótszym czasie.

Odpowiedzialność producenta maksymalnie ogranicza się do sumy odpowiadającej cenie zakupu towaru. Producent nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z nieuwadnej obsługi

produkту, złego zastosowania lub upuszczenia licznika, oraz za uszkodzenia wynikające z prób reperowania urządzenia poza serwisami do tego upowaŜnionymi. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z uŜywania produktu, lub z braku moŜliwości jego uŠywania.

Urządzenie nie wymaga regularnego serwisu, jednak co kilka lat zalecane jest sprawdzenie kalibracji licznika..

Licznik moŠna czyścić suchym lub wilgotnym skrawkiem materiału. UŠywanie mocnych środków czyszczących jest zabronione. Nie naleŠy równieŠ dopuścić do zawilgocenia urządzenia od wewnątrz.

Licznik powinien być przechowywany w suchym miejscu, najlepiej w temperaturze pokojowej. Nie wolno dopuszczać do upadku licznika i jego zamoczenia.

**Jeśli istnieją podejrzenia, Ŝe urządzenie jest uszkodzone, prosimy o skontaktowanie się z firmą Farmcomp. Liczniki Wile są kalibrowane i naprawiane przez Farmcomp i uprawnionych partnerów serwisu Wile. Jeśli jednak pojawią się problemy w działaniu licznika, naleŠy w pierwszej kolejności sprawdzić baterię.**

## 1. Contenido de la entrega

- Medidor humedad de la madera Wile Bio
- Instrucciones de operación
- Funda de transporte y un cubo para la muestra
- Batería de 9V 6F22 (instalada)

## 2. Uso

El Bio de humedad de madera mide el contenido de humedad de la leña, pellets de madera y otros materiales de madera. Para realizar una medición tome la cantidad necesaria de muestras usando una sierra de cadena.

El medidor puede medir el contenido de humedad del aserrín también.

El medidor muestra el contenido de humedad del material en porcentaje de peso.

El rango de medición es:

15-65% de aserrín (tomada con una sierra de cadena motorizada)

4-23% para los pellets de madera

6-30% para aserrín usual

El método de definición de contenido de humedad se basa en la especificación técnica CEN / TS 14774-1: 2004 que se utiliza en la Unión Europea.

## 3. Tomar la muestra y llevar a cabo la medición

### 3.1. Toma de la muestra

Iniciar sesión / aserrín (tomada con una sierra de cadena motorizada)

Tomar la muestra de un registro de longitud de árbol con una sierra de cadena motorizada (ver fotos en el apéndice). Coloque la cubeta para la muestra cerca del punto de aserrado de manera que el serrín vaya directamente a la cubeta. Siempre corte el árbol de forma transversal.

**Utilice siempre el equipo de protección adecuado y siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la cadena motorizada.**

Compruebe que la hoja de sierra está lo suficientemente afilada. Las sierras con una cuchilla roma calientan la muestra y puede causar un mal resultado de la medición.

Tome la muestra de diferentes lugares de la pila de aserrín. Recoja cerca de 0,5 litros de aserrín (ver fotos en el apéndice). Si usted no lleva a cabo la medición de inmediato, cierre la tapa del cubo con fuerza. Cuando recoja la muestra recuerde, que si alguna parte de la pila está cubierta, el material de abajo de la cubierta está generalmente más seco que el resto del material.

Antes de llevar a cabo la medición mezcle la muestra recogida correctamente.

## Pellets

Recoja la muestra de diferentes lugares de la pila de pellets y asegúrese, que la calidad de la muestra recogida representa la calidad promedio de toda la masa. La escala de medición de los pellets es desarrollada para bolitas de madera de alrededor de 6.8 mm de espesor y 20 a 30 mm de largo.

## Aserrín

Antes de recoger la muestra eliminar algún material de la superficie. La escala para el aserrín es adecuado para todas las maderas.

### 3.2. Control y cambio de la escala

Antes de la medición siempre recuerde revisar, si está utilizando la escala correcta. La lista completa de las escalas se puede encontrar en la etiqueta lateral del medidor. Hay un escala adicional -0- en el medidor. La Escala -0- es utilizada por el servicio técnico de Wile para calibrar los medidores.

#### 3.2.1. Revisión de la escala

Encienda el medidor con una sola pulsación en el botón ON/OFF. El número de la escala actual, por ejemplo -1-, aparecerá en la pantalla. Si la escala es correcta, siga esperando. Verá que la pantalla se enciende y en un momento el medidor se apagará. Ahora el medidor está listo para su uso.

### 3.2.2. Cambio de la escala

Si necesita cambiar la escala, encienda el medidor con una sola pulsación en el botón -ON/OFF. El número de la escala actual, por ejemplo -1-, aparecerá en la pantalla. Cuando aparezca el número de la escala, puede cambiar la escala pulsando el botón MENU. Cuando aparezca el número de la escala correcta, siga esperando. Verá que la pantalla se enciende y en un momento el medidor se apagará. Ahora el medidor está listo para su uso.

### 3.3. Medición paso a paso

#### Llenado del vaso medidor

Coloque la mitad de un puñado de aserrín tomado con una sierra de cadena motorizada, pellets o aserrín usual en el fondo de la taza de medir y agite el medidor. Luego llene la taza de medición (si es aserrín llenar el vaso hasta el borde) y gire la tapa hasta que el centro de la tapa está en el mismo nivel con la superficie de la tapa. Ahora, la compresión de la muestra es lo suficientemente buena (ver fotos en el apéndice).

#### Medición

Antes de llevar a cabo la medición mezcle la muestra recogida correctamente.

Encienda el medidor con una sola pulsación en el botón ON/OFF.

El número de la escala seleccionada aparecerá en la pantalla. Después de eso el medidor procede a la

medición. Verá que la pantalla se enciende durante la medición. El resultado de la medición (contenido de humedad) se mostrará en porcentaje en peso. Después de la medición el medidor se apagará automáticamente y estará listo para una nueva medición. Puede asegurarse de que el resultado de la medición representa la calidad promedio de toda la masa al hacer la medición de diferentes lugares de la masa. Haga varias medidas si es necesario. Tenga en cuenta, que el contenido de humedad en la misma masa puede variar en gran medida.

### **3.4. Procesando el resultado**

#### **3.4.1. Cálculo automático del promedio**

El medidor puede calcular el valor promedio de varias mediciones. Después de haber realizado la medición, el resultado puede ser guardado para el cálculo del promedio.

Guardar el resultado de la medición para el cálculo del promedio  
Hacer la medición como de costumbre. Cuando se muestra el resultado, pulse el botón MENU. Una A aparecerá en la pantalla y el medidor agregará el resultado de la medición para el cálculo del promedio. El cálculo de la media está listo cuando dos números, por ejemplo A05 y 25,6,

aparecen alternando en la pantalla. En este caso A05 significa que el número de resultados de la medición incluidos en el valor promedio es de 5. El número 25,6 es el valor promedio de las 5 mediciones.

Si no desea incluir el resultado de la medición en el cálculo de la media, no hacer nada después de la medición, sólo tiene que esperar hasta que el medidor se apaga automáticamente y está listo para la siguiente medición. Antes de calcular el valor promedio de cada nuevo lote de material, asegúrese de que la memoria de cálculo promedio está vacía y bórrela si es necesario.

### **3.4.2. Borrado de la memoria de cálculo promedio**

Mantenga pulsado el botón MENU. Encienda el medidor con una sola pulsación en el botón ON/OFF. Cuando vea una A en la pantalla, suelte el botón MENU-. Si el valor medio aparece en la pantalla ahora, puede borrarlo pulsando y manteniendo pulsado el botón de MENU-. La memoria está borrada, cuando 0 aparece en la pantalla.

Nota! Recuerde siempre borrar la memoria de cálculo promedio después de la serie de medidas para que el valor promedio anterior no afecte el valor promedio del nuevo lote.

El cálculo de la memoria promedio puede alojar un máximo de 99 resultados. Si no se pueden agregar

más resultados a la memoria, el número en la pantalla empezará a parpadear.

### 3.4.3. Ajuste del resultado

Si la calidad del material medido es diferente de lo normal, el resultado puede ser incorrecto. Usted puede ajustar el resultado mostrado por el medidor para ajustarse a un valor de referencia.

- Ajuste de los valores al alza

Cuando se muestra el resultado de la medición pulse dos veces en el botón MENU-. Tres barras van a aparecer en el borde superior de la pantalla. Espere un momento y el resultado aparece en la pantalla de nuevo. Ahora, cada vez que presione el botón MENU-, se añadirá 0,1% de humedad al resultado.

- Ajuste el valor hacia abajo

Cuando se muestra el resultado de la medición, presione el botón MENU- por tres veces. Tres barras van a aparecer en el borde inferior de la pantalla. Espere un momento y el resultado aparece en la pantalla de nuevo. Ahora, cada vez que presione el botón MENU-, 0,1% de humedad se deducirá del resultado.

Nota! Este ajuste es específico para la escala utilizada. En otras palabras, debe haber un e ajuste específico definido para cada escala.

### 3.4.4. Borrado del ajuste de escala

Cuando se muestra el resultado de

contenido de humedad, puede borrar el ajuste. Para ello mantenga pulsado el botón MENU- durante unos 6 segundos. Cuando el valor del resultado en la pantalla cambia, usted sabe que el ajuste se ha borrado.

Siempre haga varias mediciones, debido a que el contenido de humedad en la masa puede variar en gran medida.

## **4. Mantenimiento del medidor y la sustitución de la batería**

### **4.1. Batería**

El medidor funciona con batería de 9V del tipo 6F22. La batería está incluida en la entrega y está lista para su uso.

El medidor da una advertencia acerca del bajo voltaje de la batería con el texto LOBAT en la parte superior izquierda de la pantalla. Si la batería está casi descargada, la pantalla mostrará algunas marcas al azar y el texto LOBAT puede desvanecerse.

La caja de la batería se encuentra en la parte inferior del medidor. Abra la caja empujando la palanca de bloqueo sobre el símbolo de la batería y reemplace la batería.

Retire la batería del medidor, si el dispositivo no se utiliza durante un largo período de tiempo. Para garantizar el correcto funcionamiento del medidor reemplace la batería cuando sea necesario. Si sospecha que hay una falla en el medidor, siempre pruebe la batería primero. Tenga en cuenta, que

una batería se descarga lentamente incluso si no se utiliza el medidor.

#### **4.2. Garantía y mantenimiento del medidor**

Todos los productos Wile llevan una garantía del fabricante de 12 meses para los materiales y mano de obra. La garantía es válida durante 12 meses a partir de la fecha de compra en el recibo. Para reclamar la garantía, el cliente debe devolver el producto con defectos al fabricante, distribuidor o al asociado de servicio Wile más cercano. El reclamo de la garantía debe ir acompañado de la descripción de la falla, el recibo de compra y la información de contacto del cliente. El fabricante/asociado de servicio Wile reparará o reemplazará el producto con defectos y lo devolverá lo más pronto posible. La responsabilidad de Farmcomp se limita al precio del producto en el máximo. La garantía no cubre ningún daño causado por el uso incorrecto o negligente del producto, dejar caer el producto o el daño causado por las reparaciones que se llevan a cabo por personal no autorizado. Farmcomp no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño directo, indirecto o consecuente que son causados por el uso del producto o el hecho de que el producto no se podía utilizar.

El medidor no requiere ningún servicio especial.

El medidor se puede limpiar con la tela húmeda o seca. No utilice detergentes u otras sustancias de limpieza fuertes. No ponga ningún líquido en el interior del medidor.

Mantenga el medidor en un lugar seco, preferentemente en la temperatura ambiente. Evite que el medidor se caiga y se moje.

Si sospecha que hay una falla en el medidor, por favor, siempre pruebe primero la batería. Si el medidor necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor local Wile para obtener ayuda. Los medidores de humedad Wile se pueden calibrar y reparar únicamente por Farmcomp y asociados de servicio autorizados Wile.

## APPENDIX



## APPENDIX











**Declaration of Conformity  
according to ISO/IEC Guide  
22 and EN 45014**

**Manufacturer's name:**

Farmcomp Oy

**and address:** Jusslansuora 8

FIN-04360

TUUSULA,

FINLAND

*declares, that the product*

**Product name:** Moisture tester

**Model numbers:**

Wile BIO Moisture,

Wile BIO Moisture Wood

*conforms to the EMC directive*

**2004/108/EC** by following the

*harmonised standard*

EN 61326-1:2006

Tuusula, Finland

Aug 2015

Original language: Finnish

Signed Declaration of Conformity

documents are filed at Farmcomp Oy

Farmcomp Oy, Jusslansuora 8,  
FIN-04360 Tuusula, Finland  
tel +358 9 77 44 970,  
e-mail: [info@farmcomp.fi](mailto:info@farmcomp.fi)

**Company ID FI 0730 823-5**

**Tuusula, Finland**





Copyright Farmcomp Oy 2015, all rights reserved

**FARMCOMP OY Tel. +358 9 7744 970**  
**Jusslansuora**  
**FI-04360 info@farmcomp.fi**  
**TUUSULA http://www.wile.fi**  
**FINLAND**

**EAC**

98208210